

施工報告

バリアクリスタル福井の施工報告です。今後も話題になるような施工を
順次ご案内して参ります。 バリアクリスタル福井 店長 毛利直道

**通常新車じゃないとコーティングは出来ないと
思われている人が意外と多いものです。
20年経過したベンツが鮮やかに蘇りました！**



After

今回の施工車一例

メルセデス・ベンツ
S320 メタルグレー色
H9 年式

コーティング名

バリアクリスタル
ファーストプレミアム

私の愛車は、人一倍手入れし大事にしていたんですが、くすんでいたボディが、新車のような透明感で深みのあるツヤ輝きになりました。自分では取れなかったシミや汚れ、キズ等も取っていただき感謝の一言です



福井県坂井市のT様



Before

細部に渡るコーティング下地処理で一段と完成度をアップします！

メッキモールのシミ

before

after

ボディのキズ

before

after

ドアフレームのシミ

before

after

バンパーのくすみ

before

after

ホイールの汚れ

before

after

エンブレムの汚れ

before

after